


☞ Coffrets de sécurité standard - Accessoires

Contacts auxiliaires non câblés




cof_177_a_1_cat

1^{er} CA OF de précoupure



cof_002_a_1_x_cat

2^e CA OF de précoupure



cof_003_a_1_x_cat

Utilisation

Pour précoupure et signalisation des positions 0 et I de l'organe de coupure.

Montage

- Sur le système de double verrouillage.
- Possibilité de montage en usine sur coffret (référence coffret à préciser lors de la commande).

Pour commande frontale

Contact (s)	Référence
2 CA inverseur OF sous tôle ou polyester ≤ 80A	2999 0012
1 ^{er} CA inverseur OF sous polyester ≥ 125 A	2799 0001
2 ^e CA inverseur OF sous polyester ≥ 125 A	2799 0002

Pour commande latérale

Contact (s)	Référence
2 CA inverseur OF sous tôle ou polyester ≤ 80A	2999 0012

Pour commande frontale (accessoire monté en usine)

Contact (s)	Référence
2 CA inverseur OF sous tôle ou polyester	2999 1012⁽¹⁾
1 ^{er} CA inverseur OF sous polyester ≥ 125 A	2799 1001⁽¹⁾
2 ^e CA inverseur OF sous polyester ≥ 125 A	2799 1002⁽¹⁾

(1) Préciser la référence du coffret à équiper.

Pour commande latérale (accessoire monté en usine)

Contact (s)	Référence
2 CA inverseur OF sous tôle ou polyester	2999 1012⁽¹⁾

(1) Préciser la référence du coffret à équiper.

Contacts auxiliaires câblés



cof_178_a_1_cat

Utilisation

Pour précoupure et signalisation des positions 0 et I de l'organe de coupure.

Montage

- Sur le système de double verrouillage.
- Possibilité de montage en usine sur coffret (référence coffret à préciser lors de la commande).

Pour commande latérale

Contact (s)	Référence
2 CA inverseur OF sous tôle ou polyester	3290 6002

Pour commande latérale (accessoire monté en usine)

Contact (s)	Référence
2 CA inverseur OF bas niveau sous tôle ou polyester	3290 6012⁽¹⁾
2 CA inverseur OF sous tôle ou polyester	3290 6102⁽¹⁾

(1) Préciser la référence du coffret à équiper.

Poignée rouge



cof_181_a_1_cat

Utilisation

Poignée sidérurgique rouge pour coupure ou arrêt d'urgence.

Pour commande frontale (accessoire monté en usine)

Calibre (A)	Référence
50 ... 80	3211 0080⁽¹⁾
125 ... 500	3211 0500⁽¹⁾
630 ... 1600	3211 1250⁽¹⁾

(1) Préciser la référence du coffret à équiper.

Pour commande latérale (accessoire monté en usine)

Calibre (A)	Référence
50 ... 80	3261 0080⁽¹⁾
125 ... 500	3211 0500⁽¹⁾
630 ... 1600	3211 1250⁽¹⁾

(1) Préciser la référence du coffret à équiper.