

**Molykote**

**Molykote G-n Plus - Pâte de montage**

- Concentré, à base de lubrifiants solides
- Evite le broutage, la corrosion de contact et les stries
- Faible coefficient de frottement
- Grande capacité de charge
- Facilite les opérations de démontage
- Plage de températures de service: -25°C - +450°C
- **Application:** Pour le montage et rodage d'organes mécaniques métalliques

N° de Cde	Contenu	Emballage
02.20.99.80	100 g	tube
01.96.78.84	250 g	boîte
08.72.71.68	500 g	boîte
01.96.79.85	1 kg	boîte
30.12.46.61	5 kg	boîte
30.12.47.62	25 kg	fût



**Molykote G-Rapid Plus - Pâte de montage**

Pâte concentré, à base de MoS2

- Grande capacité de charge
- Evite la corrosion de contact et les stries
- Supprime le broutage
- Permet un fonctionnement de secours en cas de graissage insuffisant
- Plage de températures de service:
  - standard: -35°C - +450°C
  - aération faible: jusqu'à +630°C
- **Application:** Pour le montage et l'assemblage et rodage d'organes mécaniques métalliques

N° de Cde	Contenu	Emballage
01.96.80.86	50 g	tube
01.96.81.87	250 g	boîte
01.96.82.88	400 ml	aérosol
01.96.83.89	1 kg	boîte
63.33.42.29	5 kg	boîte
30.12.48.63	25 kg	fût



**Molykote HSC Plus - Pâte cuivré**

Pour assemblages vissés, à haute températures

- Bonne conductivité électrique
- Bonne protection corrosion
- Plage de températures de service: -30°C - +1100°C

N° de Cde	Contenu	Emballage
01.96.93.02	100 g	tube
30.12.49.64	250 g	boîte
01.96.94.03	400 ml	aérosol
01.96.95.04	1 kg	boîte
01.96.96.05	5 kg	boîte



**Molykote 1000 - Pâte de montage cuivré**

Pour assemblages vissés métalliques

- Ne contient ni plomb ni nickel
- Permet un démontage non-destructif même après une longue période de fonctionnement à hautes températures
- Prévient le broutage
- Coefficient de friction constant
- Plage de températures de service: -30°C - +650°C

N° de Cde	Contenu	Emballage
01.96.89.95	100 g	tube
01.96.90.96	250 g	boîte
01.96.91.00	400 ml	aérosol
01.96.92.01	1 kg	boîte
30.12.36.51	25 kg	boîte

